

## SWP Bromide Calculated from EC

Date	Banks Pumping Plant	Check 13	Check 41
3/10/2004	0.12	0.19	0.10
3/11/2004	0.11	0.18	0.12
3/12/2004	0.10	0.16	0.12
3/13/2004	0.10	0.17	0.13
3/14/2004	0.09	0.17	0.11
3/15/2004	0.10	0.15	0.13
3/16/2004	0.09	0.13	0.09
3/17/2004	0.10	0.14	0.15
3/18/2004	0.10	0.14	0.18
3/19/2004	0.09	0.13	0.17
3/20/2004	0.10	0.14	0.16
3/21/2004	0.11	0.15	0.16
3/22/2004	0.09	0.15	0.14
3/23/2004	0.08	0.17	0.11
3/24/2004	0.10	0.15	0.10
3/25/2004	0.09	0.14	0.10
3/26/2004	0.09	0.15	0.10
3/27/2004	0.09	0.16	0.11
3/28/2004	0.10	0.15	0.12
3/29/2004	0.10	0.14	0.11
3/30/2004	0.10	0.14	0.14
3/31/2004	0.09	0.15	0.13
4/1/2004	0.08	0.15	0.10
4/2/2004	0.08	0.16	0.10
4/3/2004	0.09	0.16	0.12
4/4/2004	0.08	0.15	0.13
4/5/2004	0.07	0.15	0.12
4/6/2004	0.07	0.16	0.11
4/7/2004	0.08	0.16	0.10
4/8/2004	0.07	0.15	0.12
4/9/2004	0.08	0.16	0.12

